

RUSTEC™

PRZEMYSŁOWY KONWERTER RDZY

KARTA INFORMACYJNA BEZPIECZEŃSTWA
(SDS)
Podstawa prawna: Art. 32 Rozporządzenia (WE)
nr 1907/2006 (REACH)
Wersja: 2.1 | Data: 09.2026

Identyfikacja producenta: LAX Aleksandra Kasztelan | NIP: 7742729668 | Płock, Polska | E-mail: sklep@mieszalniaplock.pl | Tel. alarmowy/kontakt: +48 666 975 615

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Nazwa handlowa: RUSTEC™ Przemysłowy Polimerowy Konwerter Rdzy.

Zastosowanie: Mieszanina wodna do chemicznej konwersji i neutralizacji rdzy na konstrukcjach stalowych, pojazdach i maszynach.

Dostawca: LAX Aleksandra Kasztelan, Płock, Polska, NIP: 7742729668, tel: +48 666 975 615, e-mail: sklep@mieszalniaplock.pl.
Telefon alarmowy: 112 (ogólny alarmowy) lub +48 666 975 615 (w godzinach 8:00 - 17:00).

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP):

Eye Irrit. 2 (H319) – Działa drażniąco na oczy.

Elementy oznakowania: Piktogram: GHS07 (Wykrzyknik) | Hasło ostrzegawcze: UWAGA.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H): H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (P):

- P102 Chronić przed dziećmi.
- P280 Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy.
- P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

SEKCJA 3: SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Wodna dyspersja kopolimerowa z organicznymi czynnikami kompleksującymi żelazo. Nie zawiera ołowiu, chromianów ani rozpuszczalników węglowodorowych.

- Składnik czynny kompleksujący: < 5% wag. (H319, Działa drażniąco na oczy).
- Dyspersja polimerowa Ultra-Barrier™: ok. 34% wag.
- Woda demineralizowana: do 100%.

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

- Kontakt z oczami: Płukać obficie czystą wodą przez co najmniej 10-15 minut przy odchylonych powiekach. W razie podrażnienia skonsultować się z okulistą.
- Kontakt ze skórą: Umyć zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
- Wdychanie: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. W razie utrzymującego się dyskomfortu zasięgnąć porady lekarskiej.
- Połyknięcie: Wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów bez konsultacji lekarskiej. Podać do wypicia dużą ilość wody.

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Produkt na bazie wody, niepalny. W warunkach pożaru woda z preparatu odparowuje, pozostawiając suchą pozostałość.

Środki gaśnicze: Piana gaśnicza, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla (CO2), rozproszony strumień wody. Dostosować środki do materiałów palących się w otoczeniu.

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Indywidualne środki ostrożności: Stosować środki ochrony indywidualnej (rękawice, okulary).

Środki ochrony środowiska: Nie dopuścić do przedostania się dużych ilości nierozcieńczonego produktu do kanalizacji i wód powierzchniowych.

Metody usuwania: Zebrać za pomocą niepalnego materiału chłonnego (piasek, ziemia krzemkowa, trociny). Zanieczyszczoną powierzchnię zmyć wodą.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

Środki ostrożności: Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania preparatu.

Warunki magazynowania: Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchym i dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed przemarzaniem (produkt traci właściwości po zamarznięciu) oraz silnym nasłonecznieniem.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

- Ochrona dróg oddechowych: W normalnych warunkach i przy dobrej wentylacji nie jest wymagana. Przy natrysku stosować maskę z filtrem przeciwpyłowym/aerozolowym.
- Ochrona rąk: Rękawice ochronne (np. nitrylowe, kauczuk neoprenowy) zgodne z normą EN 374.
- Ochrona oczu: Szczelne okulary ochronne lub gogle w przypadku ryzyka rozprysku.

SEKCJA 9: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH I ODPADÓW

Postępowanie z odpadami: Resztki produktu utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów chemicznych (kod odpadu: 08 01 12). Opakowania HDPE po dokładnym opróżnieniu i wypłukaniu wodą nadają się do recyklingu surowcowego.

Transport (ADR/RID/IMDG): Produkt nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych (nie jest materiałem niebezpiecznym wg ADR).